

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ  
«31» марта 2023 г.  
учётный № ПМ 29230061000205600384



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное  
управление МЧС России по Архангельской области**  
163000, г. Архангельск, ул. Свободы, д. 27, тел. 8(812) 65-14-94

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Архангельска  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Архангельской области**

163062, г. Архангельск, ул. Папанина, д. 28, корпус 1, тел. 8(8182) 69-39-49

**Предостережение о недопустимости нарушения  
обязательных требований**

от « 31 » марта 2023 г. № 58

1. Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Архангельской области «Архангельский музыкальный колледж» ИНН 2901008464, ОГРН 1022900513624

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

На основании поступивших сведений на пульт централизованного наблюдения ЦУКС «01» сообщений о пожаре по фактам ложных срабатываний систем противопожарной защиты объекта установлено, что ложные срабатывания систем противопожарной защиты произошли в общежитии, по адресу: г. Архангельск, ул. Дзержинского, 23. Ложные сработки произошли: 06.01.2023 в 10:00, 06.01.2023 в 20:56, 06.01.2023 в 21:35, 07.01.2023 в 22:17, 08.01.2023 в 16:22, 12.01.2023 в 23:16, 13.01.2023 в 17:43, 13.01.2023 24:49, 29.01.2023 в 17:58.

В соответствии с п. 9 ст.23 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - ФЗ № 248) индикатором риска нарушения обязательных требований является соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

В соответствии с п.10 ст.23 ФЗ № 248, индикаторы риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного пожарного надзора (далее - ФГПН) утверждены Приказом МЧС России от 07.06.2021 № 364 «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного пожарного надзора» согласно которому,

одним из индикаторов риска при осуществлении ФГПН является:

- три и более ложных срабатываний в течение тридцати календарных дней систем противопожарной защиты на объекте, на котором могут одновременно находиться пятьдесят и более человек (кроме жилых домов).

Для уточнения информации о событиях ложных срабатываний систем пожарной сигнализации, в адрес юридического лица был направлен запрос, получен ответ (от 14.02.2023 В-178-1175) из которого установлено, что ложные сработки 06.01.2023 в 20:56, 06.01.2023 в 21:35, 07.01.2023 в 22:17 произошли по факту курения жильцами.

Ложные сработки 06.01.2023 в 10:00, 08.01.2023 в 16:22, 13.01.2023 24:49, 29.01.2023 в 17:58 произошли при приготовлении пищи;

Ложные сработки 12.01.2023 в 23:16, 13.01.2023 в 17:43 произошли по неустановленной причине, замечание передано в адрес обслуживающей организации для устранения недостатков.

---

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1) к нарушению требований п. 6.5.10 «ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» допустимое количество ложных срабатываний определяют исходя из общей площади объекта в расчете одно ложное срабатывание на каждые 500 м<sup>2</sup> в год с округлением до целого числа в большую сторону или не более 12 ложных срабатываний в год, если расчетное значение меньше. Частота ложных срабатываний в одной ЗКПС или помещении не должна превышать четырех срабатываний в год.

Пунктом 6.5.11 ГОСТ Р 59638-2021 предусмотрено следующее: количество ложных срабатываний может быть снижено как организационными мероприятиями (например, применение административных мер воздействия на людей, проводящих хулиганские действия, курящих не в специально отведенных местах, использующих кухонные приборы не в специально отведенных помещениях, нарушающих технологический процесс и т.п.), так и посредством пересмотра принятых в ходе проектирования технических решений, для чего повторно должна быть проведена процедура проектирования с учетом имеющихся данных о выявленных в ходе эксплуатации системы причин ложных срабатываний.

Если допустимая частота ложных срабатываний превышена и не может быть снижена за счет организационных мероприятий, то рекомендуется в местах с наибольшей частотой ложных срабатываний рассмотреть возможность замены ИП (на более защищенные от установленных причин ложных срабатываний, в том числе на ИП другого типа и/или класса), изменения алгоритмов принятия решения о пожаре, а также изменения расположения ИП. Ручные ИП, при необходимости, должны быть перенесены от органов управления (выключателей, переключателей, кнопок и т.п.) на большее расстояние, защищены прозрачными крышками и дополнительно снабжены поясняющими надписями, если их активация происходит по ошибке. При более чем четырех ложных срабатываниях категории "неисправность" одного и того же ИП в год он должен быть заменен (п. 6.5.12 ГОСТ Р 59638-2021)

Если частота ложных срабатываний в течение года не может быть снижена до приемлемого уровня в соответствии с указанными рекомендациями, то СПС считается не соответствующей настоящему стандарту, и должна быть выполнена ее модернизация (переоснащение) с применением оборудования и технических решений, обеспечивающим более высокий уровень защиты от ложных срабатываний (п. 6.5.13 ГОСТ Р 59638-2021).

2) к нарушению пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479:

руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. К нарушению ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, статьи 54 Федерального закона № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (далее – ФЗ № 123): Системы обнаружения пожара должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной эвакуации людей в условиях конкретного пожара

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с п.3, п. 9, п. 10 ПП РФ от 10.03.2022 № 336 об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля; статьёй 49 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2022 №248-ФЗ и пунктом 45 Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2012 года № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  
о недопустимости нарушения обязательных требований  
и предлагаю:**

1) Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Архангельской области «Архангельский музыкальный колледж» (ИНН 2901008464, ОГРН 1022900513624, юридический адрес: 163000, Архангельская область, город Архангельск, пр-кт Ломоносова, д.211, фактический адрес: г. Архангельск, ул. Дзержинского, д. 23), администрации учреждения осуществить организационные мероприятия, направленные на недопущение роста числа ложных срабатываний (контроль, информирование, административные меры)

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном ст. 57, 58 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1016).

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Заместитель начальника ОНДиПР г. Архангельска  
УНДиПР Главного управления  
МЧС России по Архангельской области  
Томилов С.Ф.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение об объявлении предостережения)



- Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований направлено: