

Министерство культуры Архангельской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Архангельской области
«Архангельский музыкальный колледж»

Архангельская областная организация
Всероссийского общества инвалидов

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Архангельский музыкальный колледж

УЧЕБНО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

(Россия, г. Архангельск,
Пр. Ломоносова, д. 211)

Архангельск
2017

Список вложений:

1. Паспорт доступности объекта на 4 л.
2. Акт обследования здания колледжа на 5 л.
3. Приложения к акту обследования..... на 14 л.
4. Результаты фотофиксации обследования на 12 л.
5. Топографический план объекта на 1 л.

Использованные нормативные документы:

1. Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. - Система ГАРАНТ: [<http://base.garant.ru/2565085/#ixzz4oxbPD7wy>] – Ратифицирована РФ в 2010 г.
2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» С изменениями и дополнениями. - <http://ivo.garant.ru/#/document/10164504/paragraph/160462:1/>
3. Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. N 605) (с изменениями и дополнениями) - <http://base.garant.ru/70158682/>
4. СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования» (утв. приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) от 27 декабря 2012 г. N 124/ г.) (с изменениями и дополнениями). - <http://docs.cntd.ru/document/1200101270>
5. Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность. Методическое пособие Министерства труда и социальной защиты РФ. – М.: 2012. - 188 с.
6. Методические рекомендации по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры – Интернет-издание 2015 г. – 52 с.
7. Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи / Р.Н. Жаворонков, Н.В. Путило, О.Н. Владимирова и др.; Министерство труда и социальной защиты населения Российской Федерации. – В 2-х Ч. - М.: 2015. - 555 с.
8. Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг. Часть 1. Организация обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг в учреждениях социального обслуживания населения. Авт.-сост. Т.Н.Шеломанова, Л.В.Корякова. – Санкт-Петербург: МРЦ «Доступный мир», 2016.- 60 с.



УТВЕРЖДАЮ

Директор колледжа
Фофанова О.А.

«20» ноября 2017г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Здание Архангельского музыкального колледжа
- 1.2. Адрес объекта 163001 г. Архангельск, просп. Ломоносова, 211
- 1.3. Сведения о размещении объекта: учебно-административное здание в кирпичном исполнении, с цокольным этажом (подвалом) с примыкающим к нему кирпичным нежилым зданием спортзала (с севера) и примыкающим к нему кирпичным нежилым помещением концертного зала (с юга). Здание колледжа автономно, с отдельным центральным входом
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 3363,9 кв.м
- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да); 1277 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта 2013
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль-август 2018 г., капитального планируется

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Архангельский музыкальный колледж», Архангельский музыкальный колледж
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 163001 г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 211
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство культуры Архангельской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 163000, г. Архангельск. пр. Троицкий, д. 49 тел.: (8182)28-63-69

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование, культура
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательные услуги, реализация образовательных программ среднего профессионального образования; культурное обслуживание населения (концертная деятельность)

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:

2.6.1 Контингент обучающихся: 187 чел;

2.6.2. Количество посетителей концертного зала: 375 чел;

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалидов, детей-инвалидов: нет

3. Состояние доступности объекта условно доступный

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

проезд на автобусе или маршрутном такси по проспекту Ломоносова до остановки ул. Логинова (автобусы № 22, 62,134)

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м;

3.2.2. время движения (пешком) 5 минут

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет, (неровности асфальтового покрытия)

Их обустройство для инвалидов на коляске: (нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,О,С,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,С,Г,У), ДУ (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,У), ДУ (С, Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,У), ДУ(С,Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С,Г,У), ДУ (О), ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К,О,С,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К,О,С,Г,У)

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступное условно (с дополнительной помощью) для категорий (К,О,С,Г,У), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья. Рекомендуется организация учебного процесса в классе на 1-ом этаже с соответствующим оборудованием и организацией пространства. Также следует предусмотреть выделение мест для инвалидов в удобных местах зрительного концертного зала, установить индукционное оборудование для слабослышащих в концертном зале. Усилить информационную доступность, установить указатели и таблички по пути следования к зданию, по пути следования внутри здания, оборудовать парковку для инвалидного транспорта.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Работы в порядке текущего или капитального ремонта

2	Вход (входы) в здание	Работы в порядке текущего или капитального ремонта
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Работы в порядке текущего или капитального ремонта
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Работы в порядке текущего или капитального ремонта
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальные решения с помощью ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Работы в порядке текущего и капитального ремонта с привлечением средств муниципалитета
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальные решения с помощью ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 03 » ноября 20 17 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от « 03 » ноября 20 17 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор колледжа

Фофанова О.А.

« 20 » ноября 2017г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Здание Архангельского музыкального колледжа
1.2. Адрес объекта 163001 г. Архангельск, просп. Ломоносова, 211
1.3. Сведения о размещении объекта: учебно-административное здание в кирпичном исполнении, с цокольным этажом (подвалом) с примыкающим к нему кирпичным нежилым зданием спортзала (с севера) и примыкающим к нему кирпичным нежилым помещением концертного зала (с юга). Здание колледжа автономно, с отдельным центральным входом
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 3363,9 кв.м
- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да); 1277 кв.м
1.4. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта 2013
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июля-август 2018 г., капитального планируется

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Архангельский музыкальный колледж», Архангельский музыкальный колледж
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 163001 г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 211
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство культуры Архангельской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49 тел.: (8182)28-63-69

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование, культура
2.2 Виды оказываемых услуг образовательные услуги, реализация образовательных программ среднего профессионального образования; культурное обслуживание населения (концертная деятельность)

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:

2.6.1 Контингент обучающихся: 187чел;

2.6.2. Количество посетителей концертного зала: 375 чел;

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалидов, детей-инвалидов: нет;

3. Состояние доступности объекта условно доступный

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

проезд на автобусе или маршрутном такси по проспекту Ломоносова до остановки ул. Логинова (автобусы № 22, 62,134)

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м;

3.2.2. время движения (пешком) 5 минут

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет. (неровности асфальтового покрытия)

Их обустройство для инвалидов на коляске: (нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,О,С,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,С,Г,У), ДУ (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,У), ДУ (С, Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,У), ДУ(С,Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С,Г,У), ДУ (О), ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К,О,С,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К,О,С,Г,У)

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **РНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступное условно (с дополнительной помощью) для категорий (К,О,С,Г,У), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья. Рекомендуется организация учебного процесса в классе на 1-ом этаже с соответствующим оборудованием и организацией пространства. Также следует предусмотреть выделение мест для инвалидов в удобных местах зрительного концертного зала, установить индукционное оборудование для слабослышащих в концертном зале. Усилить информационную доступность, установить указатели и таблички по пути следования к зданию, по пути следования внутри здания, оборудовать парковку для инвалидного транспорта.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Работы в порядке текущего или

		капитального ремонта
2	Вход (входы) в здание	Работы в порядке текущего или капитального ремонта
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Работы в порядке текущего или капитального ремонта
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Работы в порядке текущего или капитального ремонта
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальные решения с помощью ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Работы в порядке текущего и капитального ремонта с привлечением средств муниципалитета
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальные решения с помощью ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>3</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>3</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 53 фото.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы _____

директор Феданов О.А.
(Должность, Ф.И.О.)

Кедренко
(Подпись)

Члены рабочей группы:

зам. директора Федотов А.А. Дураков
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
Инженер по обслужив. зданий Дураков А.Е. А.Е.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Зам. председателя АОО ВОИ Александр И.И. И.И.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)



представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 1
от «03» ноября 2017 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Здание Архангельского музыкального колледжа

Наименование объекта, адрес

пр. Ломоносова, д. 211

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-					
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-		1. Отсутствует тактильная маркировка пути движения к зданию 2. Отсутствуют указатели направления движения. 3. Отсутствуют места отдыха.	К, О, С, Г	СП 59.1330-2012 П. 4.1.10. 1. Установить контрастную тактильную направляющую к входу в здание. 2. Установить указатели направления движения. П.4.3.1. 3. Предусмотреть места отдыха каждые 100-150 м.	Работы в порядке текущего или капитального ремонта
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	1-5, 8	1. Высота ступеней близка к нормативной h= 13-16 см. 2. Ступени не маркированы. 3. Поручни у лестницы не имеют закругления.	К, О, С	П. 4.1.12. 1. Маркировать контрастным цветом ступени лестницы, П. 4.1.14. 2. Установить травмобезопасные поручни	Работы в порядке текущего или капитального ремонта
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	18-23	1. Ширина пандуса превышает 1,0 м, отсутствует второй поручень	К, О, С	П.1.14. Установить второй поручень пандуса на ширине не более 1,0 м	Работы в порядке текущего или капитального ремонта

1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	24	1.Отсутствуют места стоянки для транспорта инвалидов	К, О	1. Необходимо предусмотреть места стоянки для транспорта инвалидов размером 6,0*3,6 м., 2. Доля спецмест для автотранспорта инвалидов рассчитывается на основании п. 4.2.1 СП 59.1330-2012	Работы в порядке текущего или капитального ремонта
ОБЩИЕ требования к зоне		<p>Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию</p> <p>Информационная поддержка на всех путях движения МГН</p> <p>Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения)</p> <p>Наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними</p> <p>Организация мест отдыха на участке (рекомендуется)</p>						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,О,С,Г,У)	-	есть	Ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное условно (с дополнительной помощью) для категорий К,О,С,Г,У, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 1
от «09» июня 2017 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Здание Архангельского музыкального колледжа

Наименование объекта, адрес

пр. Ломоносова, д. 211

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	1-5, 8	1.Высота ступеней близка к нормативной h= 13-16 см. 2. Ступени не маркированы. 3. Поручни у лестницы не имеют закругления.	К, О, С	П. 4.1.12. 1.Маркировать контрастным цветом ступени лестницы, П. 4.1.14. 2. Установить травмобезопасные поручни	Работы в порядке текущего или капитального ремонта
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	18-23	1. Ширина пандуса превышает 1,0 м, отсутствует второй поручень	К,О,С	П..1.14. Установить второй поручень пандуса на ширине не более 1,0 м	Работы в порядке текущего или капитального ремонта
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	3, 6	1.Входная площадка перед дверью соответствует норме. 2.Противогрязевый коврик не закреплен к поверхности, является помехой для К и О	К, О, С	1.Прикрепить противоскользящее покрытие к поверхности	Работы в порядке текущего ремонта

2.4	Дверь (входная)	есть	-	13, 15, 17	1. Ширина дверного проема 70 см, при открытии 2-х половин – 140 см. 2. Высота порога в норме. 3. Скорость закрытия двери менее 5 с. 4. Стеклопакеты двери не маркированы контрастными элементами	К, О, С	1. Установить входные двери в соответствии с СП 59.13330.2012 П. 5.1.4. П. 5.1.6 2. Отрегулировать доводчик со скоростью закрытия двери 5 с. 3. П.5.1.7. Маркировать стеклянные двери контрастными элементами	Работы в порядке текущего или капитального ремонта
2.5	Тамбур	есть	-	9, 10, 13	1. Размер тамбура не нормативный 2. Ширина двери в свету 0,82 м. 3. Стеклопакеты двери не маркированы контрастными элементами	К, О, С	П.5.1.5. 1. Углубить тамбур до 1,5-1,8 м, ширина д.б. не менее 2,3 м. 2. Установить двери в соответствии с п. 5.1.4 СП 59.13330.2012 П.5.1.7. Маркировать стеклянные двери контрастными элементами	Работы в порядке текущего или капитального ремонта
ОБЩИЕ требования к зоне		<p>Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию</p> <p>Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними</p> <p>Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола</p>						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание (сооружение)	ДЧ-И (О,С,Г,У), ДУ (К)	-	есть	Ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично избирательно для категорий (О,С,Г,У) и доступно условно (с дополнительной помощью) для категорий (К), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ 1
от «03» ноября 2017 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Здание Архангельского музыкального колледжа

Наименование объекта, адрес

пр. Ломоносова, д. 211

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Зона ожидания (холл)	есть	-	16, 25, 26, 35, 53	1.Ширина двери 88 см, при открытии 2 половин более 120 см 2. Пол размечен контрастными полосами 3. Коридор широкий, отсутствуют указатели направления движения 2. Стеклопленочные полотна дверей не маркированы	К,О, С, Г	59.13330.2012 П.5.1.7. 1.Маркировать стеклянные двери контрастными элементами; 2. Установить указатели направления движения	Работы в порядке текущего или капитального ремонта
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	нет	-	-	-	-	-	-

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	47-52	1. Ширина двери эвакуовыхода 70 см 2. Дверь имеет порог высотой 6 см 2. Тамбур практически отсутствует. 4. При выходе на улицу ступенька высотой 22 см 5. Отсутствует тактильный план эвакуации	К, О, С, Г	П.5.2.25. 1. Расширить дверной проем до 120 см ✓ 2. Демонтировать порог. ✓ 3. Установить дополнительную ступень у выхода на улицу 4. Разместить тактильный план эвакуации ✓	Работы в порядке текущего или капитального ремонта
ОБЩИЕ требования к зоне		<p>Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения</p> <p>Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними</p> <p>Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола</p> <p>Зоны отдыха: - на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места</p>						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания, в т.ч. пути эвакуации	ДЧ-И (К, О, У), ДУ (С, Г)	-	есть	Ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично избирательно для категорий (К, О, У) и доступное условно для категорий (С, Г) (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 1
от «03» ноября 2017 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Здание Архангельского музыкального колледжа

Наименование объекта, адрес
пр. Ломоносова, д. 211

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Зрительный концертный зал	есть	-	28-31, 34, 36	1. Ширина распашной двустворчатой двери 140 см; порогов нет 2. Ширина прохода между сценой и рядами кресел 165 см; 3. Кресла расположены ярусами, высота ступеней 20-22 см; 4. Вдоль стены отсутствуют опорные поручни 5. Отсутствует индукционное оборудование для с/с	К, О, С, Г	П. 5.1.12. 1. Понизить высоту ступеней в зале и на сцене до 15 см; П. 8.1.8.-8.1.9. 2. Оборудовать в зрительном зале зону для зрителей-колясочников 3. Вдоль стены зала параллельно ярусам кресел оборудовать навесной поручень для устранения опасности лестничного уклона 4. Оборудовать зал индукционной петлей для с/с.	Работы в порядке текущего или капитального ремонта
4.2	Учебный класс	есть	-	44-46	1. Ширина входной двери в класс 67 см, 2. Высота порога с двух сторон 7-18 см	К, О, С, Г	1. Расширить дверной проем до не менее 90 см; 2. Демонтировать порог	Работы в порядке текущего или капитального ремонта

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,У), ДУ(С,Г)	-	есть	Ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично избирательно для категорий (К,О,У) и доступное условно для категорий (С, Г) (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 1
от «03» ноября 2017 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Здание Архангельского музыкального колледжа
Наименование объекта, адрес
пр. Ломоносова, д. 211

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	37 - 43	1. Имеются пороги при входе в туалеты 2. Кабина не соответствует размерам 3. Отсутствуют поручни и опоры 4. Отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п. 5. Не оборудована тревожная кнопка для вызова персонала	К, О, С	В виду несоответствия размеров туалетной комнаты с нормами п. 5.3.3 СП 59.13330.2012, рекомендуется установить универсальную кабину для инвалидов. Количество кабин рассчитывается согласно п. 5.3.2 СП 59.13330.2012	Индивидуальное решение с ТСР
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-		-	-	-	-
5.3	Гардеробная	есть	-	55 - 56	Стойка гардероба превышает норму, высота 112 см, ширина 52 см	К, О, С	П. 8.1.7. Понизить часть стойки гардероба до 85 см	Работы в порядке текущего или капитального ремонта
	ОБЩИЕ требования к зоне	Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан: - в общественных уборных, - в общественных зданиях, - производственных зданиях, - в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более)						

	<p>Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в универсальной кабине, - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов <p>Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола</p> <p>Информирующие обозначения помещений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками <p>Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними</p> <p>Рекомендовано использование:</p> <ul style="list-style-type: none"> - водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами), - управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины
--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С,Г,У), ДУ (О), ВНД (К)	-	есть	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично избирательно для категорий (С, Г, У), доступное условно (с дополнительной помощью) для категории (О), временно недоступно для категории (К), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 1
от «03» ноября 2017 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Здание Архангельского музыкального колледжа
Наименование объекта, адрес
пр. Ломоносова, д. 211

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	7, 27, 32, 33	Визуальные средства информации на объекте недостаточны, т.к. отсутствуют: - контрастная тактильная вывеска у входа в здание; - тактильный план эвакуации (частично закрыт объявлениями); - тактильные таблички и таблички Брайля у кабинетов и зала; - отсутствуют указатели направления движения к зданию и внутри здания	С, Г, У	Привести в соответствие с ГОСТ и п. 5.5. СП 59.13330.2012	Работы в порядке текущего ремонта
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Акустические средства информации на объекте отсутствуют.	С, Г	Разместить акустические средства информации на объекте в соответствии с п. 5.5 СП 59.13330.2012	Работы в порядке текущего или капитального ремонта

6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Тактильные средства информации на объекте отсутствуют.	С	Разместить тактильные средства информации на объекте в соответствии с п. 5.5 СП 59.13330.2012	Работы в порядке текущего или капитального ремонта
	ОБЩИЕ требования к зоне	<p>Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ</p> <p>Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документах по стандартизации</p> <p>Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. <p>Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.)</p> <p>Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией</p>						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ (К,О,С,Г,У)	-	есть	Текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное условно (с дополнительной помощью) для категорий (К,О,С,Г,У), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.



Утверждаю
 Директор колледжа
 Фофанова О.А.
 «...» 2018 г.

Изменения в «Паспорт доступности»
 Архангельского музыкального колледжа
 Учебно-административное здание
 г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 211

Исключить:

Приложение № 2 к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от 09 июня 2017 года

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	3,6	1. Входная площадка перед дверью соответствует норме 2. Противогрязевый коврик не закреплен к поверхности, является помехой для К и О	К, О, С	1. Прикрепить противоскользящее покрытие к поверхности	Работы в порядке текущего ремонта

Приложение № 4 к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от 03 ноября 2017 года

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Зрительный концертный зал)	есть	-	28-31, 34, 36	5. Отсутствует индукционное оборудование для с/с	К, О, С, Г	Оборудовать зал индукционной петлей для с/с	Работы в порядке текущего ремонта

Включить:

Приложение № 2 к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от 09 июня 2017 года

№ п/п	Наименование функционально-планировочного	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на	№	Содержание	Значимо	Содержание	Виды

	элемента		плане	фото		для инвалида (категория)		работ
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	3,6	Входная площадка перед дверью покрыта скользкой плиткой	К, О, С	Заменить входную площадку противоскользящей плиткой	Работы в порядке текущего ремонта

Приложение № 4 к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от 03 ноября 2017 года

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Зрительный концертный зал)	есть	-	28-31, 34, 36	п.5 удалить в связи с нецелесообразностью (в Архангельске 3 слабослышащих человека)	К, О, С,Г	Направить высвободившиеся средства на замену входной площадки противоскользящей плиткой	Работы в порядке текущего ремонта

Члены рабочей группы:

Дегурова Ирина Александровна

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов

Зам. Председателя АОО ВОИ

Ирина Александровна Дегурова

